







Содержание





**FUNKE  
GERBER**

Сахарометр для пивоваренных предприятий

Начало шкалы сверху, стандартная температура. 20 °C; с термомет

+5...25/0,2 °C (с коррекцией) . РТВ | 3685 а-е/29













FermentoStar



**FermentoStar™**

Прибор для автоматического анализа пива

Процентное содержание спирта, начального сусла, экстрактивных веществ, видимое содержание экстрактивных веществ.

3570 Готовый к применению прибор, включая принтер

3563 Моющий раствор, 500 мл

**Термический принтер**

Принтер для распечатки (6 В пост. тока), подключается непосредственно к прибору FermentoStar, см. бумагу в рулонах 715

7151

Бумага для термического принтера в

7157 рулонах (для 7151)



**WB 436-D Универсальная водяная баня (с цифровым индикатором)**

Цифровой индикатор температуры (фактической), цифровой регулятор температуры, датчки РТ 100 (платиновый).

Таймер (от 1 до 99 мин., со звуковой сигнализацией)



Сроки и условия доставки и оплаты

1. Следующие сроки и условия относятся к любым заказам. Любое изменение имеет силу.
7. Ответственность за возможные риски при доставке